


CONNECTION FOR DATA CHANGE – NOT AVAILABLE FOR PRODUCTION



SCHEMA PER ACCENSIONE CON CONNETTORI PROTETTI
WIRING DIAGRAM FOR IGNITION WITH SEALED CONNECTORS

	MACCHINA	4 STROKE 4 TEMPI	SOST. IL N°	SOST. DAL N°		
	DENOMINAZIONE	IGNITION WIRING DIAGRAM K.S. W/O BATTERY SCHEMA ELETTRICO ACCENSIONE K.S. SENZA BATTERIA MOD. 2006			MODIFICA	DATA
DIS.	E.ROSSI	MATERIALE	TRATTAMENTO	DIS.		
VISTO				F 68134		
DATA	23/05/05					
SCALA		STATO	FINITURA			

A TERMINE DI LEGGE E' RIGOROSAMENTE VIETATO RIPRODURRE O COMUNICARE A TERZI IL CONTENUTO DEL PRESENTE ELABORATO